Tapco integrated tool systems

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Pro Cut-Off Gauge®

Cortes más rápidos sin necesidad de medir cada uno de ellos

Montaje del Pro Cut-Off Gauge

PASO 1

Colocar la pieza que se va a cortar en la plegadora y cerrar esta para sujetar el material ligeramente. Fijar un Cut-Off Gauge cerca de cada extremo del material. Para ello, situar la abertura de la grapa contra el borde posterior de la barra soporte de bloqueo y tirar de ella bruscamente hacia adelante hasta que encaje en su lugar. Es necesario asegurarse de que la grapa está situada lo más adelante posible. Levantar los Cut-Off Gauges hacia arriba para retirarlos de la trayectoria del corte.

PASO 2

Para proceder a su primer uso, medir desde el borde de cada extremo de la pieza y hacer una marca. Bajar los Cut-Off Gauges. Los extremos de los Cut-Off Gauges indican dónde el Cut-Off realizará el corte. Mover la pieza hasta que las marcas queden alineadas con los extremos de los calibres y, a continuación, bloquear la plegadora.

INSTRUCCIONES DE USO DEL PRO CUT OFF GAUGE

PASO 3

Levantar los Gauges hacia arriba para retirarlos de la trayectoria del Cut-Off y proceder a realizar el corte. Comprobar el corte y ver si se corresponde con las marcas correspondientes. Debido a desviaciones en los Cut-Offs, puede ser necesario ajustar las marcas siguientes para compensar las diferencias que puedan aparecer.





PASO 4

Cuando se trabaja con longitudes más cortas de material, el Gauge puede reposicionarse deslizándolo a lo largo de la barra soporte. Se puede extraer tirando hacia abajo de la parte inferior de la grapa y deslizándola hacia fuera. Otro método consiste simplemente en empujar lateralmente el Gauge desde uno de sus bordes para desencajar la grapa de la barra soporte.



La lengüeta ligeramente levantada del Gauge constituye un punto adecuado para enganchar una cinta métrica y realizar las mediciones necesarias. La posición de la lengüeta coincide con el borde delantero de la barra soporte o el punto de plegado de la pieza.



Tapco Integrated Tools Systems
Unit 32, Tokenspire Business Park, Hull Road, Woodmansey, Beverley, East Yorkshire, HU17 0TB
Tel.: +44 (0)1482 880478 | Fax: +44 (0)1482 880678 | international@tapcoint.com | www.tapco-europe-tools.com

©2014 Tapco International Corporation

Núm. de referencia 12308